



NS-HK-K.533.1.8.2018.2

Zielona Góra, 24 sierpnia 2018 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY DO KĄPIELI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 41 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) i § 6 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1602), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, po zapoznaniu się wnioskiem Pana Łucjana Gról, właściciela Warsztatu Stolarskiego w Babimostcie z dnia 23.08.2018r. i ze sprawozdaniem z badań nr OL-737/2018/LMiP z dnia 22.08.2018r. i protokołem pobrania próbek wody z kąpielisk NR NS-HK.90.181.2018 z dnia 20.08.2018r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 20.08.2018r. na kąpielisku przy Ośrodku Wypoczynkowym „Liny” przy jeziorze Linie w gminie Kargowa, którego organizatorem jest Warsztat Stolarski Łucjan Gról ul. Piłsudskiego 70, 66-110 Babimost.

### wydaje bieżącą ocenę jakości wody do kąpielii w kąpielisku

Ocena wizualna wody zawarta w protokole pobrania próbek wody z kąpieliska NR NS-HK.90.181.2018 oraz analiza próbki wody nr OL-1842”S” pobranej w dniu 20.08.2018r. wykazała, że woda odpowiada wymaganiom § 2 i § 3 - załącznika nr 1 w części A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1602).

#### Otrzymuje:

1. Łucjan Gról  
Warsztat Stolarski  
ul. Piłsudskiego 70  
66-110 Babimost  
e-mail: [biuro@grol.pl](mailto:biuro@grol.pl)

2. a/a

#### Do wiadomości:

1. Burmistrz Kargowej  
ul. Rynek 33  
66-120 Kargowa  
e-mail: [urząd@kargowa.pl](mailto:urząd@kargowa.pl)
2. HDMO w/m

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze  
*Dorota Baranowska*  
mgr inż. Dorota Baranowska